

Information från styrelsen



www.brf-havsuttern.ownit.nu

Oönskad reklam?

Skylten "ingen reklam" innebär inte att man slipper så kallad samhällsinformation. Till ex innehåller vissa gratistidningar detta. Informationsblad om sopsortering räknas dit liksom valinformation mm. Alla tycker inte om att få denna information utan slänger bara dessa handlingar i porten vilket förstås inte är acceptabelt. Styrelsen har inte rätt att stoppa denna utdelning av information.

Porttelefoner/lås/nycklar.

Det är viktigt att alla kontrollerar att porttelefonen fungerar. 1) Kontrollera att det går att ringa till din lägenhet, 2) Kontrollera att det går att öppna från din lägenhet. Om nu någon inte har kontrollerat detta är vi tacksamma för om ni utför denna enkla kontroll snarast. Anmäl till styrelsen om porttelefonen inte fungerar.

Utedörrar i källarplan.

Samtliga dörrar är gamla och av trä. Vädrets makter har slitit hårt på dörrarna. Det går tyvärr inte att renovera dörrarna varför samtliga 8 dörrar kommer att bytas. Vilket material det blir är ännu inte bestämt men det blir inte trädörrar. Tillsvidare fungerar sålunda de gamla nycklarna till dessa dörrar.

Styrsystem värme

Installationen av värmesystemet är försenat. Det har uppstått ett problem vid byte av termostaten på elementen. Då man för ett antal år sedan bytte ut av/på vredet valde man att inte byta en koppling utan istället göra en alltför kraftig åtdragning av vredet vilket helt har skadat kopplingen. Fn är det svårt att få fram tillräckligt många kopplingar som behövs. Just nu behöver vi inte släppa på någon värme men vädret kan snabbt förändras. Installationen i en trappuppgång tar ca 2 dagar under vilken tid värme inte kan tillföras.